

CRITICITA'

- Distacco di intonaco in stato di degrado
- Deterioramento delle armature a seguito di distacco del copriferro
- Infiltrazioni dalla copertura della palestra
- Infissi non idonei alle vigenti norme in materia di contenimento energetico (vetro singolo, telaio con trasmittanza elevata)
- Deficit funzionali nel sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche delle coperture



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

COMUNE DI PORTO TORRES (SS)

PIANO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@

Ristrutturazione edificio scolastico Anna Frank,  
ospitante la scuola secondaria di primo grado in via Porri

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ELABORATO :				PLANIMETRIA STATO DI FATTO E INDIVIDUAZIONE CRITICITA'	
REVISIONI				TAVOLA	SCALA
n°	MODIFICA	DATA	CTRL.	3	1:200
01	consegna	OTTOBRE 2015	FC		CODICE
01					NOTE

Il Progettista:  
Dott. Ing. Fabio Cambula

Il R.U.P.:  
Dott. Ing. Alessandro Pantaleo

Il Dirigente:  
Dott. Ing. Claudio Vinci

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE E L'UTILIZZO DEL PRESENTE ELABORATO SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEGLI AUTORI.




FOTO 1



FOTO 7



FOTO 2



FOTO 8



FOTO 3




FOTO 9



FOTO 4




FOTO 10



FOTO 5




FOTO 11



FOTO 6